


VISPĀRĪGI IETEIKUMI:

- Iestrādes laikā ievērot obligātos drošības standartus - izmantot aizsargcimdus un darba apģērbu ar garām piedurknēm.
- Pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā pasargāt no mehāniskiem bojājumiem.

SOLIS 1

Keymax metāla pēda stiprināšana ar naglām.



SOLIS 2

Keymax stiprināšana pie plakanajiem pēdas profiliem.



SOLIS 3

Augstuma iestatīšana.



SOLIS 4

1. un 2. sekcijas betonēšana

