


Vispārēji ieteikumi:

- Uzstādīšanas laikā ievērot obligātos drošības standartus - valkāt aizsargcimdus un darba apģērbu ar garām piedurknēm.
- Transportēšanas un uzglabāšanas laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem.


Solis 1

Sadalīt loksni tā, lai iegūtu vēlamu formu.



Solis 2


Loksnes salocīšana.



Solis 3


Nepieciešamās formas izlocīšana.

labākas adhēzijas nodrošināšana ar betonu pateicoties perforācijai




Solis 4

SF Tape instalēšana uz veidņa, kas paredzēts rūpnieciski ražotu elementu ražošanai.



Solis 5

Betona ieliešana saliekamā dzelzsbetona rūpniecā.



Solis 6

SF Tape izlocīšana un betona ieliešana uz pabeigta griestu paneļa

